

辛劳的维修工

本报讯 6月14日的三修厂房就像一个大蒸笼，让人非常不适，但是每一位维修工都毫不懈怠，都在仔细的校验、鉴定每一个安全阀，安全阀不仅在系统运行中起着重要的保护作用，而且对人身安全和设备运行同样起重要保护作用。为此安全阀校验人员，都很仔细的进行打磨和整定压力，正是因为他们一丝不苟的精神，注定了我们的安全阀校验工作能高效率、高质量的完成。工艺人员和维修工配合十分默契，都只为能争分夺秒抢进度。

下面是校验人员在仔细校验安全阀：



工艺人员在帮忙搬阀门：



另外空分气化工序今日还进行了三通的更换、灰水槽的清理和PV1405C阀芯的更换以及P1403AB检修。

维修人员在自己的工作岗位上兢兢业业，勤勤恳恳，无怨无悔，任劳任怨，相信博大实地因为他们的存在而更加辉煌！

图/文 余丽丽

检修进度追

6月14日检修进度情况

合成尿素工序

1. C801 筒体焊接完成，准备打压；
2. E201 检测修补；
3. E205 检测修补；
4. E901 配管；
5. P802 配管，安全阀校验；
6. S402 挡液板更换。

仪表车间

1. 空分所有调节阀门行程校验，清理现场所有调节阀门过滤器杂质；
2. 气化锁渣阀下线检查维修拆除及回装信号线，气源管维修后阀门动作试验。

空分气化工序

1. 三通更换完成；
2. 灰水槽清理完成；
3. PV1405C 阀芯更换完成；
4. P1403AB 检修完成。

公用动力工序

1. 2号炉二次风机对准；
2. 3号炉斗提机检修完成；
3. 2号楼补焊水冷壁管；
4. 循环水凉水塔1#6#7#塔已完成，4#正在回装；
5. 循环水塔更换母管和支管已完成；
6. 1号楼喷今晚完工；
7. 脱硝省煤气管西大梁完工，开始焊接东大梁；
8. 水平烟道东侧沙灰抹完，准备上玻化陶瓷砖，西侧墙完工20平米。

博大文苑

检修和我们

安全标语

人命关天 安全至上

坚守安全红线，
担当安全责任。

持之以恒抓好安
全生产，为党的十九
大胜利召开创造稳定
的安全生产环境。

坚守发展决不能
以牺牲安全为代价这
条红线。

坚决遏制重特大
事故发生，保障人民
群众生命财产安全。



六月，虽是初夏的日子
但依旧无法掩饰的炙热
此时，太阳挑战似的站在云端
抖落其一身热量
整个大地被烤着
像一块融化了的雪糕
又是一个没有征兆的开始
又是一个没有硝烟的战役
不减的是工作的热度
减少的是留不住的时间
一个个检修难题接踵而来
设备在这头你们在那头
抬头望向远方的天空
豁然开朗的心境就在那不经意间
油渍渍的衣服
沾满泥土的脸庞
工具在手，废寝忘食
加班加点，任劳任怨
午夜灯光下
倒映出你的身影
或许我们素未蒙面
或许我们未曾有过交流
但是，经过你们
总会有一种情不自禁崇敬的窥看

仰视，看到的是你们坚实的后背
平视，捕捉的是你们自信的眼睛
俯视，望见的是你们从容的脸庞
上帝将眼泪留在人间
你们奉献给博大的是全部的血汗
就让我用这流火的炙热和无法表
达的感恩
将你们牢牢的放在心底挂念



图/文 边婷婷

检修剪影



王世娜 摄



孙焕强 摄



白玉桃 摄